



**ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС**

## Краны шаровые двухходовые под приварку Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ

|   |    |   |    |     |     |    |   |    |   |    |
|---|----|---|----|-----|-----|----|---|----|---|----|
| 3 | AP | Д | X* | XXX | XXX | 40 | - | XX | X | XX |
|---|----|---|----|-----|-----|----|---|----|---|----|

В таблице размеров представлены строительные длины серийных кранов.  
размер патрубка и разделка кромок под приварку производится под трубу заказчика.  
Неполнопроходной – Н, полнопроходной – П.

рис. 6




рис. 7







рис. 8



PN16

[illegible]

|     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |                    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
|     | П | 80  | 283 | 138 | 90  | 80  | 500 | 30  | 7 | ЗАРДП 080.016.40.P |
| 100 | Н | 92  | 270 | 142 | 110 | 95  | 500 | 24  | 6 | ЗАРД 100.016.40.P  |
|     | П | 100 | 305 | 148 | 110 | 100 | 500 | 43  | 7 | ЗАРДП 100.016.40.P |
| 125 | Н | 112 | 390 | 178 | 135 | 121 | 500 | 44  | 7 | ЗАРД 125.016.40.P  |
|     | П | 125 | 390 | 188 | 135 | 125 | 500 | 77  | 7 | ЗАРДП 125.016.40.P |
| 150 | Н | 136 | 450 | 368 | 161 | 146 | 171 | 110 | 8 | ЗАРД 150.016.40.P  |
|     | П | 150 | 457 | 380 | 161 | 150 | 171 | 142 | 8 | ЗАРДП 150.016.40.P |
| 200 | Н | 180 | 521 | 407 | 222 | 200 | 171 | 235 | 8 | ЗАРД 200.016.40.P  |
|     | П | 200 | 521 | 420 | 222 | 200 | 171 | 250 | 8 | ЗАРДП 200.016.40.P |
| 250 | П | 250 | 559 | 650 | 273 | 250 | 336 | 480 | 8 |                    |
| 300 | П | 300 | 635 | 705 | 325 | 300 | 380 | 720 | 8 |                    |

PN25

| DN  | О | Д   | L   | H   | DN  | d1  | L1  | Масса, кг | Рис. | Модель             |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|--------------------|
| 10  | П | 10  | 180 | 57  | 14  | 10  | 140 | 0,8       | 6    | ЗАРДП 010.025.40.P |
| 15  | Н | 12  | 180 | 57  | 19  | 12  | 140 | 0,8       | 6    | ЗАРД 015.025.40.P  |
|     | П | 15  | 182 | 60  | 20  | 15  | 140 | 1,1       | 6    | ЗАРДП 015.025.40.P |
| 20  | Н | 17  | 182 | 60  | 26  | 18  | 140 | 1         | 6    | ЗАРД 020.025.40.P  |
|     | П | 20  | 188 | 65  | 26  | 20  | 165 | 2         | 6    | ЗАРДП 020.025.40.P |
| 25  | Н | 22  | 188 | 65  | 33  | 25  | 165 | 1,7       | 6    | ЗАРД 025.025.40.P  |
|     | П | 25  | 192 | 70  | 33  | 25  | 165 | 2,3       | 6    | ЗАРДП 025.025.40.P |
| 32  | Н | 29  | 192 | 70  | 39  | 31  | 165 | 1,8       | 6    | ЗАРД 032.025.40.P  |
|     | П | 32  | 198 | 119 | 39  | 32  | 315 | 4         | 6    | ЗАРДП 032.025.40.P |
| 40  | Н | 36  | 198 | 119 | 46  | 37  | 315 | 3,7       | 6    | ЗАРД 040.025.40.P  |
|     | П | 40  | 210 | 124 | 46  | 40  | 315 | 5         | 6    | ЗАРДП 040.025.40.P |
| 50  | Н | 45  | 210 | 127 | 58  | 45  | 315 | 5,5       | 6    | ЗАРД 050.025.40.P  |
|     | П | 50  | 216 | 132 | 58  | 50  | 315 | 6         | 6    | ЗАРДП 050.025.40.P |
| 65  | Н | 60  | 230 | 145 | 77  | 65  | 315 | 9,5       | 6    | ЗАРД 065.025.40.P  |
|     | П | 65  | 241 | 151 | 77  | 65  | 315 | 15,5      | 6    | ЗАРДП 065.025.40.P |
| 80  | Н | 72  | 260 | 156 | 90  | 78  | 315 | 15        | 6    | ЗАРД 080.025.40.P  |
|     | П | 80  | 283 | 138 | 90  | 80  | 500 | 30        | 7    | ЗАРДП 080.025.40.P |
| 100 | Н | 92  | 270 | 142 | 110 | 95  | 500 | 24        | 6    | ЗАРД 100.025.40.P  |
|     | П | 100 | 305 | 148 | 110 | 100 | 500 | 43        | 7    | ЗАРДП 100.025.40.P |
| 125 | Н | 112 | 390 | 178 | 135 | 121 | 500 | 51        | 7    | ЗАРД 125.025.40.P  |
|     | П | 125 | 390 | 188 | 135 | 125 | 500 | 77        | 7    | ЗАРДП 125.025.40.P |
| 150 | Н | 136 | 450 | 368 | 161 | 146 | 171 | 115       | 8    | ЗАРД 150.025.40.P  |
|     | П | 150 | 457 | 380 | 161 | 150 | 171 | 142       | 8    | ЗАРДП 150.025.40.P |
| 200 | Н | 180 | 521 | 560 | 222 | 200 | 336 | 235       | 8    | ЗАРД 200.025.40.P  |







|     |   |     |     |     |     |     |     |      |   |                    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|--------------------|
| 150 | H | 136 | 450 | 529 | 161 | 140 | 336 | 172  | 8 | ЗАРД 150.100.40.P  |
|     | П | 150 | 457 | 540 | 170 | 150 | 336 | 190  | 8 | ЗАРДП 150.100.40.P |
| 200 | H | 180 | 660 | 611 | 222 | 190 | 380 | 320  | 8 | ЗАРД 200.100.40.P  |
|     | П | 200 | 660 | 670 | 222 | 200 | 380 | 340  | 8 | ЗАРДП 200.100.40.P |
| 250 | П | 250 | 597 | 700 | 273 | 250 | 380 | 550  | 8 |                    |
| 300 | П | 300 | 690 | 850 | 325 | 300 | 582 | 1050 | 8 |                    |

PN160

| DN  | O | Д   | L   | H   | DN  | dI  | L1  | Масса, кг | Рис. | Модель             |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|--------------------|
| 10  | П | 10  | 180 | 57  | 14  | 10  | 140 | 0,8       | 6    | ЗАРДП 010.160.40.P |
| 15  | H | 12  | 180 | 57  | 19  | 12  | 140 | 0,8       | 6    | ЗАРД 015.160.40.P  |
|     | П | 15  | 182 | 60  | 20  | 15  | 140 | 1,1       | 6    | ЗАРДП 015.160.40.P |
| 20  | H | 17  | 182 | 60  | 26  | 18  | 140 | 1         | 6    | ЗАРД 020.160.40.P  |
|     | П | 20  | 188 | 65  | 28  | 20  | 165 | 2         | 6    | ЗАРДП 020.160.40.P |
| 25  | H | 22  | 188 | 65  | 33  | 25  | 165 | 1,7       | 6    | ЗАРД 025.160.40.P  |
|     | П | 25  | 192 | 70  | 33  | 25  | 165 | 2,3       | 6    | ЗАРДП 025.160.40.P |
| 32  | H | 29  | 192 | 70  | 39  | 31  | 165 | 1,8       | 6    | ЗАРД 032.160.40.P  |
|     | П | 32  | 198 | 119 | 39  | 32  | 315 | 4         | 6    | ЗАРДП 032.160.40.P |
| 40  | H | 36  | 198 | 119 | 46  | 37  | 315 | 3,7       | 6    | ЗАРД 040.160.40.P  |
|     | П | 40  | 305 | 166 | 52  | 40  | 315 | 18        | 7    | ЗАРДП 040.160.40.P |
| 50  | H | 45  | 305 | 166 | 58  | 45  | 315 | 21        | 7    | ЗАРД 050.160.40.P  |
|     | П | 50  | 292 | 127 | 61  | 49  | 500 | 28        | 7    | ЗАРДП 050.160.40.P |
| 65  | H | 60  | 330 | 288 | 77  | 62  | 133 | 45        | 8    | ЗАРД 065.160.40.P  |
|     | П | 65  | 330 | 290 | 77  | 65  | 133 | 54        | 8    | ЗАРДП 065.160.40.P |
| 80  | H | 72  | 350 | 304 | 90  | 75  | 133 | 46        | 8    | ЗАРД 080.160.40.P  |
|     | П | 80  | 381 | 331 | 90  | 80  | 171 | 75        | 8    | ЗАРДП 080.160.40.P |
| 100 | H | 92  | 400 | 351 | 110 | 92  | 171 | 83        | 8    | ЗАРД 100.160.40.P  |
|     | П | 100 | 432 | 500 | 114 | 100 | 334 | 114       | 8    | ЗАРДП 100.160.40.P |
| 125 | H | 112 | 559 | 536 | 135 | 112 | 334 | 150       | 8    | ЗАРД 125.160.40.P  |
|     | П | 125 | 559 | 542 | 135 | 125 | 334 | 165       | 8    | ЗАРДП 125.160.40.P |
| 150 | H | 136 | 610 | 573 | 161 | 140 | 380 | 190       | 8    | ЗАРД 150.160.40.P  |
|     | П | 150 | 610 | 593 | 170 | 150 | 380 | 215       | 8    | ЗАРДП 150.160.40.P |
| 200 | H | 180 | 660 | 621 | 222 | 190 | 380 | 370       | 8    | ЗАРД 200.160.40.P  |
|     | П | 200 | 737 | 625 | 245 | 200 | 380 | 415       | 8    | ЗАРДП 200.160.40.P |
| 250 | П | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    |                    |
| 300 | П | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -         | -    |                    |

PN200

| DN | O | Д  | L   | H  | DN | dI | L1  | Масса, кг | Рис. | Модель             |
|----|---|----|-----|----|----|----|-----|-----------|------|--------------------|
| 10 | П | 10 | 202 | 60 | 19 | 10 | 140 | 1,4       | 6    | ЗАРДП 010.200.40.P |
| 15 | H | 12 | 202 | 60 | 23 | 14 | 140 | 1,5       | 6    | ЗАРД 015.200.40.P  |
|    | П | 15 | 240 | 65 | 26 | 15 | 165 | 3         | 6    | ЗАРДП 015.200.40.P |
|    | H | 17 | 202 | 65 | 29 | 19 | 165 | 2         | 6    | ЗАРД 020.200.40.P  |

|     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |                    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 20  |   |     |     |     |     |     |     |     |   |                    |
|     | П | 20  | 250 | 68  | 30  | 20  | 165 | 3,5 | 6 | ЗАРДП 020.200.40.P |
| 25  | Н | 22  | 205 | 68  | 36  | 25  | 165 | 3   | 6 | ЗАРД 025.200.40.P  |
|     | П | 25  | 260 | 119 | 38  | 25  | 315 | 4   | 6 | ЗАРДП 025.200.40.P |
| 32  | Н | 29  | 220 | 119 | 43  | 29  | 315 | 5   | 6 | ЗАРД 032.200.40.P  |
|     | П | 32  | 280 | 161 | 43  | 32  | 315 | 15  | 7 | ЗАРДП 032.200.40.P |
| 40  | Н | 36  | 300 | 167 | 49  | 36  | 315 | 17  | 7 | ЗАРД 040.200.40.P  |
|     | П | 40  | 300 | 170 | 52  | 40  | 315 | 22  | 7 | ЗАРДП 040.200.40.P |
| 50  | Н | 45  | 305 | 121 | 61  | 45  | 500 | 28  | 7 | ЗАРД 050.200.40.P  |
|     | П | 50  | 368 | 314 | 76  | 50  | 171 | 50  | 8 | ЗАРДП 050.200.40.P |
| 65  | Н | 60  | 419 | 343 | 90  | 65  | 171 | 60  | 8 | ЗАРД 065.200.40.P  |
|     | П | 65  | 419 | 360 | 90  | 65  | 171 | 65  | 8 | ЗАРДП 065.200.40.P |
| 80  | Н | 72  | 400 | 345 | 110 | 80  | 171 | 65  | 8 | ЗАРД 080.200.40.P  |
|     | П | 80  | 470 | 495 | 110 | 80  | 336 | 105 | 8 | ЗАРДП 080.200.40.P |
| 100 | Н | 92  | 450 | 530 | 127 | 90  | 334 | 117 | 8 | ЗАРД 100.200.40.P  |
|     | П | 100 | 546 | 540 | 135 | 100 | 334 | 150 | 8 | ЗАРДП 100.200.40.P |
| 125 | Н | 112 | 560 | 550 | 150 | 112 | 347 | 210 | 8 | ЗАРД 125.200.40.P  |
|     | П | 125 | 673 | 580 | 170 | 125 | 347 | 250 | 8 | ЗАРДП 125.200.40.P |
| 150 | Н | 136 | 705 | 622 | 196 | 150 | 462 | 300 | 8 | ЗАРД 150.200.40.P  |
|     | П | 150 | 705 | 627 | 196 | 150 | 462 | 380 | 8 | ЗАРДП 150.200.40.P |
| 200 | Н | 180 | 832 | 670 | 248 | 190 | 388 | 450 | 8 | ЗАРД 200.200.40.P  |
|     | П | 200 | 832 | 700 | 248 | 200 | 388 | 490 | 8 | ЗАРДП 200.200.40.P |
| 250 | П | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | - |                    |
| 300 | П | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | - |                    |

|       |   |    |     |     |     |    |     |           |      |                    |
|-------|---|----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|------|--------------------|
| PN250 |   |    |     |     |     |    |     |           |      |                    |
| DN    | O | Д  | L   | H   | DN  | d1 | L1  | Масса, кг | Рис. | Модель             |
| 10    | П | 10 | 202 | 60  | 19  | 10 | 140 | 1,5       | 6    | ЗАРДП 010.250.40.P |
| 15    | Н | 12 | 202 | 60  | 23  | 14 | 140 | 1,5       | 6    | ЗАРД 015.250.40.P  |
|       | П | 15 | 240 | 65  | 26  | 15 | 165 | 3         | 6    | ЗАРДП 015.250.40.P |
| 20    | Н | 17 | 202 | 65  | 29  | 19 | 165 | 2         | 6    | ЗАРД 020.250.40.P  |
|       | П | 20 | 250 | 68  | 30  | 20 | 165 | 3,5       | 6    | ЗАРДП 020.250.40.P |
| 25    | Н | 22 | 205 | 68  | 36  | 25 | 165 | 3         | 6    | ЗАРД 025.250.40.P  |
|       | П | 25 | 260 | 119 | 38  | 25 | 315 | 4         | 6    | ЗАРДП 025.250.40.P |
| 32    | Н | 29 | 220 | 119 | 43  | 29 | 315 | 5         | 6    | ЗАРД 032.250.40.P  |
|       | П | 32 | 280 | 161 | 43  | 32 | 315 | 15        | 7    | ЗАРДП 032.250.40.P |
| 40    | Н | 36 | 300 | 167 | 49  | 36 | 500 | 17        | 7    | ЗАРД 040.250.40.P  |
|       | П | 40 | 300 | 170 | 52  | 40 | 500 | 22        | 7    | ЗАРДП 040.250.40.P |
| 50    | Н | 45 | 305 | 121 | 61  | 45 | 500 | 28        | 7    | ЗАРД 050.250.40.P  |
|       | П | 50 | 368 | 314 | 76  | 50 | 171 | 50        | 8    | ЗАРДП 050.250.40.P |
| 65    | Н | 60 | 419 | 343 | 90  | 65 | 171 | 60        | 8    | ЗАРД 065.250.40.P  |
|       | П | 65 | 419 | 360 | 90  | 65 | 171 | 65        | 8    | ЗАРДП 065.250.40.P |
|       | Н | 72 | 400 | 345 | 110 | 80 | 171 | 65        | 8    | ЗАРД 080.250.40.P  |

|     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |                    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 80  |   |     |     |     |     |     |     |     |   |                    |
|     | П | 80  | 470 | 495 | 110 | 80  | 336 | 105 | 8 | ЗАРДП 080.250.40.P |
| 100 | Н | 92  | 450 | 528 | 127 | 90  | 336 | 117 | 8 | ЗАРД 100.250.40.P  |
|     | П | 100 | 546 | 540 | 135 | 100 | 334 | 150 | 8 | ЗАРДП 100.250.40.P |
| 125 | Н | 112 | 560 | 550 | 150 | 112 | 347 | 210 | 8 | ЗАРД 125.250.40.P  |
|     | П | 125 | 673 | 580 | 170 | 125 | 347 | 250 | 8 | ЗАРДП 125.250.40.P |
| 150 | Н | 136 | 705 | 622 | 196 | 150 | 462 | 300 | 8 | ЗАРД 150.250.40.P  |
|     | П | 150 | 705 | 627 | 196 | 150 | 388 | 380 | 8 | ЗАРДП 150.250.40.P |
| 200 | Н | 180 | 832 | 670 | 248 | 190 | 388 | 450 | 8 | ЗАРД 200.250.40.P  |
|     | П | 200 | 832 | 700 | 248 | 200 | 388 | 490 | 8 | ЗАРДП 200.250.40.P |
| 250 | П | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | - |                    |
| 300 | П | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | - |                    |

PN320

| DN  | O | Д   | L    | H   | DN  | d1  | L1  | Масса, кг | Рис. | Модель             |
|-----|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----------|------|--------------------|
| 10  | П | 10  | 210  | 73  | 19  | 10  | 165 | 2,5       | 6    | ЗАРДП 010.320.40.P |
| 15  | Н | 12  | 250  | 135 | 25  | 14  | 315 | 7         | 6    | ЗАРД 015.320.40.P  |
|     | П | 15  | 260  | 138 | 25  | 15  | 315 | 7,5       | 6    | ЗАРДП 015.320.40.P |
| 20  | Н | 17  | 260  | 138 | 35  | 17  | 315 | 8         | 6    | ЗАРД 020.320.40.P  |
|     | П | 20  | 260  | 142 | 35  | 20  | 315 | 8,5       | 6    | ЗАРДП 020.320.40.P |
| 25  | Н | 22  | 260  | 142 | 38  | 25  | 315 | 9         | 6    | ЗАРД 025.320.40.P  |
|     | П | 25  | 260  | 150 | 38  | 25  | 315 | 10        | 6    | ЗАРДП 025.320.40.P |
| 32  | Н | 29  | 300  | 150 | 46  | 32  | 315 | 18        | 7    | ЗАРД 032.320.40.P  |
|     | П | 32  | 300  | 161 | 46  | 32  | 315 | 21        | 7    | ЗАРДП 032.320.40.P |
| 40  | Н | 36  | 350  | 122 | 61  | 40  | 500 | 25        | 7    | ЗАРД 040.320.40.P  |
|     | П | 40  | 350  | 160 | 61  | 40  | 500 | 30        | 7    | ЗАРДП 040.320.40.P |
| 50  | Н | 45  | 451  | 312 | 76  | 50  | 171 | 62        | 8    | ЗАРД 050.320.40.P  |
|     | П | 50  | 451  | 314 | 76  | 50  | 171 | 80        | 8    | ЗАРДП 050.320.40.P |
| 65  | Н | 60  | 508  | 471 | 90  | 65  | 336 | 92        | 8    | ЗАРД 065.320.40.P  |
|     | П | 65  | 508  | 370 | 102 | 65  | 334 | 105       | 8    | ЗАРДП 065.320.40.P |
| 80  | Н | 72  | 578  | 495 | 114 | 80  | 336 | 120       | 8    | ЗАРД 080.320.40.P  |
|     | П | 80  | 578  | 495 | 114 | 80  | 336 | 140       | 8    | ЗАРДП 080.320.40.P |
| 100 | Н | 92  | 673  | 510 | 140 | 100 | 347 | 165       | 8    | ЗАРД 100.320.40.P  |
|     | П | 100 | 673  | 560 | 140 | 100 | 347 | 198       | 8    | ЗАРДП 100.320.40.P |
| 125 | Н | 112 | 794  | 560 | 180 | 125 | 388 | 250       | 8    | ЗАРД 125.320.40.P  |
|     | П | 125 | 794  | 600 | 180 | 125 | 388 | 320       | 8    | ЗАРДП 125.320.40.P |
| 150 | Н | 136 | 914  | 635 | 196 | 150 | 462 | 370       | 8    | ЗАРД 150.320.40.P  |
|     | П | 150 | 914  | 804 | 196 | 150 | 582 | 450       | 8    | ЗАРДП 150.320.40.P |
| 200 | Н | 180 | 1022 | 655 | 219 | 168 | 537 | 707       | 8    | ЗАРД 200.320.40.P  |
|     | П | 200 | 1022 | 706 | 273 | 200 | 537 | 820       | 8    | ЗАРДП 200.320.40.P |
| 250 | П | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -         | -    |                    |
| 300 | П | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -         | -    |                    |

Размеры и масса указаны для справок.

Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93